


# Reparatursatz zur Membranpumpe für 201



Artikelnummer T21-201-261  
beinhaltet Pos. 1-8

Pos:	Anzahl	Zeichnungsnummer	Artikel
1	1	T21-201-263	Membran, Teflon
2	1	T21-201-264	Membran, Viton
3	1	T21-201-234	Membran Dichtung 32x6 mm
4	1	L82-50-016	Schraube, 6x16 mm
5	1	L93-676-018	O-Dichtung 7,66x1,78 mm
6	1	L93-660-002	O-Dichtung 60x2 mm, Nitril
7	1	L88-616-022-15	Fiberscheibe, Ø22xØ16x1,5mm
8	2	L88-613-019-1	Fiberscheibe, Ø13x19x2 mm

Presented by / Überreicht durch:

