


Reparatursatz zur Membranpumpe für 211H



Pos:	Anzahl	Zeichnungsnummer	Artikel
1	1	T21-211-005	Membran für 211, Teflon
2	1	T21-211-004	Membran für 211, Viton
3	1	L82-506-016	Schraube, 6x16 mm
4	1	L70-808-010	Schlauch Teflon, Ø8/6x130 mm
5	1	T21-008-0390	Schlauch Teflon, Ø8/6x390 mm
6	2	L99-510-000	Stahlkugel Ø10, Edelstahl
7	1	T21-003-001	Ventilgehäuse, Einlaufseite
8	1	L88-616-022-15	Fiberscheibe, Ø22xØ16 x1,5 mm
9	1	T21-211-010	Ventilgehäuse, Auslass-Seite
10	1	21-211-096	O-Dichtung, 7,66x1,78 mm
11	2	L88-613-019-1	Fiberscheibe, Ø18xØ12,8x1 mm

Presented by / Überreicht durch:

